

Bezpečnostní pás - pro 2ks T58
fixační prvek pro technologie Solax Triple power

Uživatelská příručka



Bezpečnostní pás pro 2ks T58 G, obj. číslo: G-690-90bw

Obsah

1	O TÉTO PŘÍRUČCE.....	3
1.1	Rozsah	3
1.2	Určeno pro	3
2	BEZPEČNOST	4
2.1	Bezpečnostní instrukce	4
2.1.1	Obecné bezpečnostní opatření.....	4
3	PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU.....	6
3.1	Seznamte se s rack pro 8ks T58	6
3.1.1	Rozměry a hmotnost	6
3.1.2	Vzhled	7
4	INSTALACE.....	8
4.1	Předpoklady.....	8
4.2	Ochranné pomůcky.....	8
4.3	Nářadí.....	8
4.4	Instalace	9
4.4.1	Zkontrolujte poškození po převozu.....	9
4.4.2	Postup při instalaci	9

1 O této příručce

1.1 Rozsah

Tato příručka je neoddělitelná součást bezpečnostního pásu pro 2ks T58. Popisuje sestavení, instalaci a údržbu. Před použitím v provozu si prosím tuto příručku pozorně přečtěte.

1.2 Určeno pro

Tato příručka je určena kvalifikovaným elektrotechnikům.

Použité symboly



Nebezpečí!

Symbol nebezpečí upozorňuje na takovou situaci, při které může při neopatrnosti nastat vážný úraz nebo i smrt.



Výstraha!

Symbol výstrahy upozorňuje na takovou situaci, při které může při neopatrnosti nastat vážný úraz nebo i smrt.



Varování!

Symbol varování upozorňuje na takovou situaci, při které může při neopatrnosti nastat lehký nebo středně těžký úraz.



Poznámka!

Poznámka nabízí tipy, které jsou užitečné pro optimální provoz tohoto produktu.

2 Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní instrukce

Z bezpečnostních důvodů se musí osoby, které budou instalaci tohoto produktu provádět, odpovědně seznámit s obsahem této příručky a s upozorněními, které příručka obsahuje, a to ještě před instalací samotnou.

2.1.1 Obecné bezpečnostní opatření

Vezměte v úvahu následující rizika:

- **Riziko poškození**

Do bezpečnostního pásu pro 2ks T58 neumísťujte jiné technologie či zařízení než pro které je určeno!








Nevystavujte silným nárazům ani jiným, např. bočním nárazům.




- **umístění**

Bezpečnostní pás pro 2ks T58 se nesmí umísťovat do blízkosti rozvodů plynu, hořlavých látek a zdrojů tepla. Místnost, ve které bude umístěný má být suchá a bez zvýšené prašnosti.

Bezpečnostní pás pro 2ks T58 je určen pro použití pouze do vnitřních prostor.

V této kapitole popisujeme význam všech použitých symbolů.

Symbol	Význam
	Jakékoliv poškození neprodleně nahlaste osobě odpovědné za bezpečnost
	Používejte ochranu zraku.
	Přečtěte si dodanou dokumentaci.
	Neumisťujte zařízení blízko otevřenému ohni ani hořlavým materiálům.
	Neumisťujte v dosahu dětí.
	Neprovádějte žádné změny konstrukce bez: posouzení vlivu na základě technické dokumentace, souhlasu dodavatele
	ZÁKAZ LEZENÍ PO REGÁLU (bezpečnostní pás pro 2 ks)


	Provádějte pravidelné kontroly. Vždy zkontrolujte: správnost používání, zda zatížení nepřekračuje bezpečné limity, náhodné poškození nebo uvolnění konstrukčních částí.
	Viz EN15635: Pevné regálové systémy z oceli – použití a údržba skladovacích zařízení.
	V případě pochybností VŽDY kontaktujte dodavatele

3 Představení produktu

3.1 Seznamte se s Bezpečnostním pásem pro 2ks T58


3.1.1 Rozměry a hmotnost

Pomocný prvek pro zajištění baterií Triple power T58 ke stěně.



rozměry	Bezpečnostní pás pro 2 ks T58
Délka	575,5 mm
Šířka	410 mm
Výška	125 mm
Hmotnost	2 kg

3.1.2 Vzhled



Sestava – ocelový bezpečnostní pás pro 2ks T58, baterie Triple Power T58 master a slave.

4 Instalace

4.1 Předpoklady

Ujistěte se, že místo instalace vyhovuje následujícím požadavkům:

- Budova je navržena tak, aby odolala zemětřesení.
- Místo instalace je daleko od moře kvůli vlivu slané vody a vlhkého vzduchu.
- Podlaha je vodorovná a plochá.
- V blízkosti se nenachází žádné hořlavé ani výbušné materiály.
- Místo instalace je stinné a je chráněné před teplem v důsledku přímého slunečního záření.
- Teplota a vlhkost vzduchu je stabilní.
- V místě instalace je minimum prachu a nečistot.
- V místě instalace nejsou přítomny korozivní plyny, včetně čpavku a kyselých par.
- Okolní teplota je optimálně v rozsahu 15°C až 35°C (vhodná pracovní teplota pro baterie).

4.2 Ochranné pomůcky

Osoby, které provádí instalaci a údržbu zařízení musí pracovat v souladu s místně platnými předpisy a podle průmyslových standardů. Měly by při práci používat následující osobní ochranné pomůcky, aby se minimalizovalo riziko zkratu a úrazu.



Izolované rukavice



Ochranné brýle



Bezpečná obuv

4.3 Nářadí

Při instalaci T-BAT systému budete potřebovat následující nářadí:



Momentový šroubovák



Šroubovák Phillips




Maticový klíč




Křížový šroubovák



Plochý šroubovák



Momentový klíč



Metr



Vrtačka



Tužka nebo značkováč

4.4 Instalace

4.4.1 Zkontrolujte poškození po převozu

Ujistěte se, že bezpečnostní pás pro 2ks T58 převozem neutrpěl žádné poškození. Jsou-li na rámu viditelná poškození, jako třeba praskliny, obraťte se okamžitě na svého prodejce.

4.4.2 Postup při instalaci

Bezpečnostní pás pro 2ks T58 je jeden celek a nevyžaduje dodatečnou montáž.

4.4.3 Instalační kroky (bezpečnostní pás pro 2ks T58):

Ujistěte se, že zeď, na kterou budete bezpečnostní pás pro 2ks T58 baterie montovat, je dostatečně pevná, aby unesla vlastní hmotnost bezpečnostního pásu a zajistila fixaci baterií.

Krok 1: Připevněte bezpečnostní pás pro 2ks T58 ke zdi:

- Jako šablonu pro značky čtyř otvorů ve zdi použijte rám a označte si umístění děr.
- Na označených místech vyvrtejte vrtákem o průměru 10mm dostatečně hluboké otvory (alespoň 45mm) pro montáž rozpěrných šroubů (J nebo I1) do zdi či hmoždinek. Máte-li k dispozici jiné hmoždinky, vycházejte z předpisu a doporučení dle výrobce hmoždinek.
- vložte hmoždinky


Krok 2: Umístěte baterie:

- Veškeré manipulace s bateriemi, zejména zvedání a umístování je třeba provádět v pracovních rukavicích
- Zvedněte baterii a umístěte ji do prostoru kde budou trvale umístěny.
- Baterii umístěte ke kraji stěny.
- Další baterii umístěte vedle primární baterie tak, aby se nedotýkaly a byl zde prostor pro propojení kabeláží.

Krok 3: Umístěte bezpečnostní pás:

- Připevněte bezpečnostní pás pro 2ks T58 ke zdi a dostatečně utáhněte šrouby pomocí šroubováku.

Pozor, dbejte při zapojení !



U panelárny 10
779 00 Olomouc, Chválkovice
Tel.: (+420) 581 031 220
E-mail: obchod@gbc-solino.cz
Web: www.gbc-solino.cz